

---

**From:** Eloy Conde

**Sent:** Thursday, August 6, 2020 12:39 PM

**To:** Ramces Martinez; Adrian Narvaez; Adrian Mata; Miguel Angel De La Cruz; Eneida Guadalupe Jimenez Barrientos; Mariela Anahi Balcazar Rodriguez; Oscar Vazquez; Sergio Maldonado; Javier Solis Domínguez; Arturo Romero; Antonio Duron; Eduardo Quezada

**Cc:** Raul A. Gonzalez

**Subject:** RE: Hora x Hora L20 5 agosto.xlsx

Achievement 73%

1. Falso contacto. Caso elevado y se sugiere accion de 8d comprar racks 7232 (Arturo Romero).
2. Hubo un cambio de numero de parte planeado (7503 estaba cargado). Accion 1, Ramces implementara el SW para los upervisores (Ramces Martinez)
3. Afectacion de engrane de Banda, REvisar resultado de la accion y enviar retroalimentacion (Eloy Conde).
4. Documentar cada accion que se realice sobre cambio de periferico de equipos. (Eloy ), Desarrollo sistematico (Miguel).
5. Rack chimuelos, determinar cantidad (Rolando Mabriers).
6. Solera porosa, determinar cantidad.

Sent from [Mail](#) for Windows 10

---

**From:** [Eloy Conde](#)

**Sent:** Thursday, August 6, 2020 9:14 AM

**To:** [Ramces Martinez](#); [Adrian Narvaez](#); [Adrian Mata](#); [Miguel Angel De La Cruz](#); [Eneida Guadalupe Jimenez Barrientos](#); [Mariela Anahi Balcazar Rodriguez](#); [Oscar Vazquez](#); [Sergio Maldonado](#); [Javier Solis Domínguez](#); [Arturo Romero](#); [Antonio Duron](#); [Eduardo Quezada](#)

**Cc:** [Raul A. Gonzalez](#)

**Subject:** Hora x Hora L20 5 agosto.xlsx

73%

8D de 10:00 - 10:30

Cada que quedemos abajo del plan abra un 8D.

[https://reinfro.sharepoint.com/:x/s/ams/EVpFD0rmzHJAqbMrjdk2XtoBAH8bIBO2\\_V6AZrIhek7Ryg?email=Ramces.Martinez%40reinfro.com&e=ADHWDY](https://reinfro.sharepoint.com/:x/s/ams/EVpFD0rmzHJAqbMrjdk2XtoBAH8bIBO2_V6AZrIhek7Ryg?email=Ramces.Martinez%40reinfro.com&e=ADHWDY)